


# USB 드라이브로 운영체제를 설치하는 방법

## 1단계:


1. 16GB 이상의 USB를 준비해주세요. 해당 USB를 포맷합니다.
2. 포맷할 때 파일 시스템은 NTFS, 이름은 'WINPE'로 지정합니다.



## 2단계:


1. 포맷 후 시스템 파일을 USB 드라이브에 붙여 넣습니다.

참고: 필요한 모든 파일이 누락된 파일 없이 정확하게 복사되고 시스템 파일의 바이트 크기가 로컬 파일의 크기와 일치하는지 꼭 확인하세요.



## 3단계:

1. 컴퓨터를 재시작하고 F7을 계속 누릅니다.
2. 부팅 메뉴에서 USB 드라이브를 선택하고 Enter 키를 눌러 USB 드라이브에서 시스템을 부팅합니다.




## 4단계:

1. 설치가 완료될 때까지 기다립니다. 이 과정은 약 20분 가량 소요됩니다.

## 5단계:

1. 설치가 완료되면 화면이 출고 모드가 됩니다. 팝업 창에서 “확인”을 클릭하면 자동으로 다시 시작됩니다.
2. 다시 시작하면 사용자 모드로 전환할 때까지 컴퓨터의 언어, 지역 및 기타 설정을 설정할 수 있는 OOBE 인터페이스로 이동합니다.



운영체제 설치가 완료되었습니다.